

## Verarbeitungshinweise für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter (Katalogseiten 18 – 24) WM-Pressung

**Pressanweisung**  
Mindestanzahl der erforderlichen Pressungen beim Verarbeiten von WEITKOWITZ-Rohrkabelschuhen  
und -Verbindern für feindrähtige Leiter (WM-Pressung):

Querschnitt in mm	Pressung Anzahl x Breite	Weitkowitz Typen-Bezeichnung und Artikelnummern																
		FW 10/70 90184	MP 1 90300	Stilo 1 91100	HPI 10 91111	AP 10 91120	HPW 10 90653	MPI 20 90250	HPI 20 91132	API 20 91142	HPW 20 90656	HPI 30 91152	API 30 91162	HPW 17 90651	MP 2 90260	HPI 35 91157	API 35 91167	HPW 15 90602
10	1 x 5 mm																	
	1 x 7 mm																	
16	1 x 5 mm																	
	2 x 5 mm																	
25	1 x 10 mm																	
	2 x 5 mm																	
35	1 x 10 mm																	
	2 x 5 mm																	
50	2 x 5 mm																	
	2 x 5 mm																	
70	2 x 5 mm																	
	3 x 5 mm																	
95	3 x 5 mm																	
	3 x 5 mm																	
120	3 x 5 mm																	
	3 x 5 mm																	
150	3 x 5 mm																	
	3 x 5 mm																	
185	3 x 5 mm																	
	3 x 7 mm																	
240	4 x 5 mm																	
	2 x 7 mm																	

**Wichtig:** Bei der Herstellung von Verpressungen ist die "Montageanleitung von Kabelschuhen und Verbindern" (Katalog-Seite 207) zu beachten.  
Verbinder: Mindestanzahl der erforderlichen Pressungen je Seite.